




Rechemarea produsului din motive de siguranță

Data
14.04.2025

Makita recheamă DGP180



Seria produsului

Pistol de gresat cu acumulator DGP180, DGP180RT și FURTUN FLEXIBIL disponibil ca accesoriu:

FURTUN FLEXIBIL 600 SET: Cod produs: 191A80-4, 191W59-7

FURTUN FLEXIBIL 1200 SET: Cod produs: 191A79-9, 191W58-9

Produsele afectate pot fi identificate prin numărul lor de serie.

Pentru verificarea seriei vă rugăm să ne trimiteți o solicitare la adresa de mail customer@makita.ro

De ce este acest produs periculos?

Îndoirea frecventă a vârfului furtunului
(folosit pentru ungerea în locuri greu accesibile)
poate cauza formarea unei găuri ce va avea ca efect pulverizarea vaselinei.

Ce trebuie să faceți?

Utilizatorii trebuie să înceteze imediat folosirea pistoalelor de gresat fără fir
afectate și a setului de furtun corespunzător, utilizat ca accesoriu.

Remedii pentru consumatori

Furtunul va fi înlocuit gratuit. Makita Romania va fi responsabilă de returnarea
mașinilor și a accesoriilor afectate.

Contact

Vă rugăm să contactați unul dintre centrele service autorizate Makita.
Pentru a găsi cel mai apropiat centru service Makita puteți accesa website-ul
www.makita.ro, secțiunea "Rețea distribuție & centre service"

**Vă rugăm să transmiteți mai departe această informare, mai ales în cazul în
care ați luat la cunoștință cazuri în care produsele afectate au fost oferite,
împrumutate sau vândute altor persoane.**